

Предписание № 680/1/1  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 (далее – МБОУ Гимназия № 86 ГО г. Уфа РБ)

ИНН 0277045509

(Директор Михеева Светлана Анатольевна)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по РБ Р.Р. Хабибова от 16 ноября 2020 года № 680,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «27» ноября 2020 года по «15» декабря 2020 года проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Ахмадеевым Рустамом Разитовичем, в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

объекта(ов) защиты (зданий и помещений) используемых в процессе осуществления своей деятельности МБОУ Гимназия № 86 ГО г. Уфа РБ, расположенного по адресу: 450064, РБ, г. Уфа, ул. Конституции, д. 2а

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. директора МБОУ Гимназия № 86 ГО г. Уфа РБ Петров заместителем директора МБОУ Гимназия № 86 ГО г. Уфа РБ по АХЧ Подгайным Сергеем Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Выходы из цокольного этажа правого крыла здания высота составляет 1,8 м. при нормативной высоте 1,9 м	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.12.2021	
2.	Лестницы, ведущие из подвального этажа на лестничные клетки первого этажа в сторон дома № 40 по ул. Комарова, дома № 4А по ул. Конституции не ограждены противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур - шлюзов с подпором воздуха при пожаре, в подвальном этаже организованы помещения с нахождением людей в том числе детей (помещение занятия восточными единоборствами - детский клуб каратэ-шотокан «Токайдо» (в аренде у Индивидуального предпринимателя Тазеева Руслана Маратовича	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23, СНиП 21-01-97* п. 7.23*,	01.12.2021	

	предпринимателя Тазеева Руслана Маратовича ОГРНИП 315028000002270, ИНН 27305111462) (Ф4.1 школы, внешкольные учебные заведения) к осмотру не представлено).			
8.	Для обеспечения необходимого расхода холодной воды пожарными кранами не предусмотрено два и более ввода внутреннего водопровода в здание (в здании установлено более 12 пожарных кранов).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 86, СП 30.13330.2016 п. 5.4.1, 5.4.2	01.12.2021	
9.	На обводной линии вводного водопровода отсутствует задвижка с электроприводом, открывающаяся автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 86, СП 30.13330.2016 п. 7.2.9.	01.12.2021	
10.	Отвод пожарного крана в подвальном этаже здания со стороны дома № 40 по ул. Комарова установлен на высоте 1,18 м. над полом.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 57, СП 10.13130.2009 п. 4.1.13	01.12.2021	
11.	Ширина выходов ведущих из холла первого этажа наружу со стороны домов № 2, 4 по ул. Конституции составляет 1,11 м. (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3	01.12.2021	
12.	Ступени лестничного марша на пути эвакуации в холле первого этажа со стороны домов № 2, 4 по ул. Конституции, устроены с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,17 м.).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.28* СП 1.13130.2020 п. 4.3.6	01.12.2021	
13.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из холла первого этажа со стороны домов № 2, 4 по ул. Конституции в холл первого этажа со стороны дома № 36а по ул. Комарова составляет 1,11 м. (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3	01.12.2021	
14.	В лестничных маршах лестничной клетки на путях эвакуации ведущих из помещения под холлом со стороны дома № 36а по ул. Комарова на уровне подвала, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,17 м.) и со сколами на рёбрах.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01.12.2021	
15.	Двери помещений хранения в столовой первого этажа эксплуатируется с неизвестным пределом огнестойкости (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) и Ф5.1 (складские помещения)), не противопожарные с пределом огнестойкости.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.6.4, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	01.12.2021	
16.	На дверях помещений хранения в столовой первого этажа нет обозначения их категорий по	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от	01.12.2021	

26.	С четвертого этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход.	СП 1.13130.2020 п. 4.2.7, СНИП 21-01-97* п. 6.13.	01.12.2021	
27.	Каркас крепления подвесного потолка спортивного зала выполнен из горючего материала (дерево).	СНИП 21-01-97* п. 6.25*	01.12.2021	
28.	Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения (объекты с массовым пребыванием людей) с помеченными специально нанесенными буквами «А» красного цвета) (объекты с массовым пребыванием людей более 50 человек), (Ф4.1 Школы).	СП 52.13330.2016 актуализированная редакция СНИП 23-05-95* п. 7.6.5., п. 7.6.6., Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 43.	01.12.2021	
29.	Отсутствуют сводные планы эвакуации хранящиеся у дежурного для выдачи по первому требованию руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.5, 6.2, 8.2.7	01.12.2021	
30.	Лестничные марши в лестничных клетках 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) ведущих из подвального этажа до 04 этажа со стороны дома № 38а по ул. Комарова, со стороны дома № 6 по ул. Конституции, правой и левой стороны здания имеют зазор менее 75 мм. (от 0 мм. до 61 мм).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНИП 21-01-97* п. 8.9, СП 4.13130.2013 п. 7.14.	01.12.2021	
31.	В лестничных клетках 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) ведущих из подвального этажа до 04 этажа со стороны дома № 38а по ул. Комарова, со стороны дома № 6 по ул. Конституции, правой и левой стороны здания на путях эвакуации установлены радиаторы отопления, выступающие из плоскостей стен на высоте менее 2,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, СП 1.13130.2020 п. 4.3.7, СНИП 21-01-97* п. 6.4, 6.26.	01.12.2021	
32.	Спортивный зал эксплуатируется на 4 этаже (при нормативном показателе не выше 2-го этажа). Класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Класс пожарной опасности строительных конструкции К1.	СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция СНИП 31-06-2009 п. 6.63, 6.85, Таблица 6.13	01.12.2021	
33.	В местах перепада высот кровель более 1 м., не смонтированы пожарные лестницы рассчитанные на использование пожарными подразделениями.	СНИП 21-01-97* п. 8.7	01.12.2021	
34.	По периметру кровли части здания (первый этаж – вестибюль, второй этаж - спортивный зал) со стороны дома № 2, 4 по ул. Конституции отсутствует ограждение.	СНИП 21-01-97* п. 8.11	01.12.2021	
35.	В лестничных клетках 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) ведущих из подвального этажа до 04 этажа со стороны дома № 38а по ул. Комарова, со стороны дома № 6 по ул. Конституции, правой и левой стороны здания на путях эвакуации	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.	01.12.2021	

	ОГРНИП 315028000002270, ИНН 27305111462), лыжная база с хранением комплектов лыж более 60 пар, помещение хранения спортивного инвентаря).			
3.	На двери помещения хранения спортивного инвентаря подвального этажа нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01.12.2021	
4.	В подвальном этаже эксплуатируются помещение занятия восточными единоборствами - детский клуб каратэ-шотокан «Tokaido» (в аренде у Индивидуального предпринимателя Тазеева Руслана Маратовича ОГРНИП 315028000002270, ИНН 27305111462), лыжная база с хранением комплектов лыж более 60 пар, помещение хранения спортивного инвентаря. Выходы из подвального этажа не изолированы от лестничных клеток.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23, СНиП 21-01-97* п. 6.9*, п. 7.23*, СП 118.13330.2012 Приложение Д*, п. Д. 2.10	01.12.2021	
5.	Подвальный этаж используется для организации хранения более 60 пар комплектов лыж, оборудования (холодильник, столовое оборудование), мебели (стулья, парты, шкафы, двери, поддоны, мебельные щиты), пианино, в подвале установлены перегородки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23.	01.12.2021	
6.	В подвальном этаже без естественного освещения (с улицы приямки закрыты металлическими щитами, изнутри со стороны подвала заложены) не смонтирована система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (эксплуатируются помещения занятия восточными единоборствами - детский клуб каратэ-шотокан «Tokaido» (в аренде у Индивидуального предпринимателя Тазеева Руслана Маратовича ОГРНИП 315028000002270, ИНН 27305111462), лыжная база с хранением комплектов лыж более 60 пар, помещение хранения спортивного инвентаря).	123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 26, СНиП 41-01-2003 п. 8.2., СП 60.13330.2016 п. 8.1, СП 7.13130.2013 п. 7.2	01.12.2021	
7.	В подвальном этаже здания произведено изменение объемно-планировочных решений установлены перегородки, ограничен доступ к автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией (эксплуатируется помещение занятий восточными единоборствами - детский клуб каратэ-шотокан «Tokaido» (в аренде у Индивидуального	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23.	01.12.2021	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.		
17.	Пищеблок (Ф3.2 предприятия общественного питания, Ф5.2 склады, Ф5.1 производственные помещения) не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа от гимназии Ф4.1 (школы) с соответствующим заполнением проёмов.	СНиП 21-01-97 п. 7.4, 5.14, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.12.2021	
18.	В пищеблоке ширина эвакуационного выхода ведущего в коридор школы первого этажа составляет 0,79 м. (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3	01.12.2021	
19.	В пищеблоке ширина эвакуационного выхода ведущего из горячего цеха в составляет 0,68 м. (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3	01.12.2021	
20.	Ширина основного коридора являющимся путём эвакуации пищеблока здания уменьшена на ширину дверного полотна (коридор 1,46 м. с двусторонним открыванием дверей, двери 0,80 м., у тамбура выхода со стороны дома № 38а по ул. Комарова коридор 1,33 м. с двусторонним открыванием дверей, двери 0,80 м.) двери соприкасаются.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 21-01-97* п. 6.26, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3	01.12.2021	
21.	Отвод пожарного крана на первом этаже здания в пищеблоке установлен на высоте 1,17 м. над полом.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 57, СП 10.13130.2009 п. 4.1.13	01.12.2021	
22.	Ширина основного коридора являющимся путём эвакуации пищеблока здания ведущего в коридор гимназии у помещения раздевалки поваров уменьшена на ширину дверного полотна (коридор 0,94 м. с двусторонним открыванием дверей, двери 0,82 м., 0,61 м.) двери соприкасаются.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 21-01-97* п. 6.26, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3	01.12.2021	
23.	В лестничных маршах лестничных клеток на путях эвакуации ведущих из подвального этажа до 04 этажа со стороны дома № 38а по ул. Комарова, со стороны дома № 6 по ул. Конституции, правой и левой стороны здания устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,05 м. до 0,14 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.28*, СП 1.13130.2020 4.3.6	01.12.2021	
24.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой пищеблока на первом этаже (60 посадочных мест) (Ф4.1 Школы)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.7, СНиП 21-01-97* п. 6.9, 6.12, 6.13	01.12.2021	
25.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения актового зала на четвёртом этаже (более 150 посадочных мест) (Ф4.1 Школы)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.7, СНиП 21-01-97* п. 6.9, 6.12, 6.13	01.12.2021	

	металлические ограждения эксплуатируются с высотой менее 1,2 м. (фактически от 1,0 м. до 1,04 м.).			
36.	В лестничных клетках 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) ведущих из подвального этажа до 04 этажа со стороны дома № 38а по ул. Комарова, со стороны дома № 6 по ул. Конституции, правой и левой стороны здания на путях эвакуации установлено обычное остекление (требуется армированное).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36.	01.12.2021	
37.	На дверях гаражей отдельно стоящих нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01.12.2021	
38.	Выход из помещения информатики четвертого этажа со стороны дома № 38а по ул. Комарова осуществляется через кабинет истории и актовый зал.	СНиП 21-01-97* п. 4.3., 6.9	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по  
пожарному надзору Р.Р. Ахмадеев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

« 15 » декабря 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 15 » декабря 20 20 г.

Директор МБОУ Гимназия № 86 ГО  
г. Уфа РБ С.А. Михеева

(должность, фамилия, инициалы)

